

Intygsmottagare
Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund
152635, Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Inspecta Kontor
Gävle
010-479 39 00

Vårt uppdragsnr
U103538
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn
Q103437
Handelshus 2 Söderhamn AB
Kerstin Ekelund
Sundsbergsvägen 2
826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Port vertikal	Besiktningdatum 2017-02-23	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S115321
Uppställningsplats Port 2		Platsnr 2	Besiktningssklass
Tillverkare HÖRMANN		Tillverkningsnr 02-991593	Tillverkningsår 1999
Skötsel firma		Typbeteckning SPU 30	Inventariernr

Resultat

Med brist som inte utgör omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa.

Brister ska åtgärdas inom en månad, kontrolleras vid nästa besiktning.

Max antal personer	Maxlast kg	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2019-02-28
--------------------	------------	-----------------	---

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Brist

- 1 Klämskydd ur funktion.

Notering

- ♦ Drivsystem, slirkoppling hårt ställd
- ♦ Elschema saknas.

Detta intyg redovisar Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Inspecta Sweden AB

Utskriftsdatum 2017-02-24	Besiktningssingenjör Andreas Färnlund	Tel nr 010-479 39 00
------------------------------	--	-------------------------