

# INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Söderala-Sund 1:24		Sundsbergsvägen 2	
Internt byggnadsnamn			
(Dollar Store) Främre steppet av byggnaden			
Systemnr			
WLR-08			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Namnteckning	
Peter Wiklund	2012-11-26		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Teknisk Fastighetsservice	K	SWEDCERT	2716

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

------------------