

Intygmottagare
Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Linds Väg 20
182 79 STOCKSUND

Kund
154624, Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Linds Väg 20
182 79 STOCKSUND

Inspecta Kontor
Gävle
010-479 39 00

Vårt uppdragsnr
U151095
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktname
Q150729
E-Center
Kerstin Ekelund
Stickvägen 2
826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Plattformshiss	Besiktningdatum 2017-10-27	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S375084
Uppställningsplats E-Center		Platsnr	Besiktningklass
Tillverkare Motala Hissar AB		Tillverkningsnr 15367	Tillverkningsår 2011
Skötselfirma Partille Hiss AB		Typbeteckning MC2000	Inventariernr

Resultat

Med brist som inte utgör omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa.

Brister ska åtgärdas inom en månad, kontrolleras vid nästa besiktning.

Max antal personer 5	Maxlast kg 400	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2018-10-31
--------------------------------	--------------------------	-----------------	---

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Brist

- 1 Dokumenterad skötsel och underhåll saknas på hissen .

Enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:10 Kapitel 4 "Drift,tillsyn skötsel och underhåll", skall den som ansvarar för anordningen se till att hissen får fortlöpande tillsyn, dokumenterad service och underhåll av kompetent person.

Detta intyg redovisar Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Inspecta Sweden AB

Utskriftsdatum 2017-11-01	Besiktningssingenjör Birger Andersson	Tel nr 010-479 39 00
-------------------------------------	---	--------------------------------