



INTYG

ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare

Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund

152635, Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor

Gävle

010-479 39 00

Vårt uppdragsnr

U103538

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktamn

Q103437

Handelshus 2 Söderhamn AB

Kerstin Ekelund

Sundsbergsvägen 2

826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Port vertikal	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S115323
Uppställningsplats Port 1		Platsnr 1	Kontrollklass
Tillverkare HÖRMANN		Tillverkningsnr 02-991593	Tillverkningsår 1999
Skötselfirma		Typbeteckning SPU 30	Inventariernr

Resultat

Utan brist

Max antal personer	Maxlast kg	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-02-28
--------------------	------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Notering

- ♦ Elschema saknas.

Detta Intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningssingenjör Birger Andersson	Tel nr 010-479 39 00
------------------------------	--	-------------------------



INTYG

ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare

Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund

152635, Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor

Gävle

010-479 39 00

Vårt uppdragsnr

U103538

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktname

Q103437

Handelshus 2 Söderhamn AB

Kerstin Ekelund

Sundsbergsvägen 2

826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Lastbrygga	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr S199105
Uppställningsplats Port 1		Platsnr 1	Kontrollklass
Tillverkare PORTSYSTEM		Tillverkningsnr 995041	Tillverkningsår 1999
Skötselfirma		Typbeteckning VL310	Inventariernr

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet om nedanstående brister åtgärdas. Ombesiktning erfordras ej.

Får inte användas förrän bristerna åtgärdats. (AFS 2003:6, 4 §)

Max antal personer	Maxlast kg 6000	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2023-02
--------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------	---

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Brist

- Maskineri, hydraulslang lyftcylinder, läckage

Notering

- Instruktioner för användning och skötsel saknas i direkt närhet till lastbryggan.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningssingenjör Birger Andersson	Telefonnr 010-479 39 00
------------------------------	--	----------------------------



INTYG

ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare

Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund

152635, Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor

Gävle

010-479 39 00

Vårt uppdragsnr

U103538

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktamn

Q103437

Handelshus 2 Söderhamn AB

Kerstin Ekelund

Sundsbergsvägen 2

826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Port vertikal	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S115321
Uppställningsplats Port 2		Platsnr 2	Kontrollklass
Tillverkare HÖRMANN		Tillverkningsnr 02-991593	Tillverkningsår 1999
Skötselfirma		Typbeteckning SPU 30	Inventariernr

Resultat

Utan brist

Max antal personer	Maxlast kg	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-02-28
--------------------	------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Notering

- ♦ Elschema saknas.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningssingenjör Birger Andersson	Telefonnr 010-479 39 00
------------------------------	--	----------------------------



INTYG

ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare

Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund

152635, Handelshus 2 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor

Gävle

010-479 39 00

Vårt uppdragsnr

U103538

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn

Q103437

Handelshus 2 Söderhamn AB

Kerstin Ekelund

Sundsbergsvägen 2

826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Lastbrygga	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr S199134
Uppställningsplats Port 2		Platsnr 2	Kontrollklass
Tillverkare PORTSYSTEM		Tillverkningsnr 995041	Tillverkningsår 1999
Skötselfirma		Typbeteckning VL310	Inventariernr

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

Max antal personer	Maxlast kg 6000	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2023-02
--------------------	---------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningssingenjör Birger Andersson	Tel nr 010-479 39 00
-------------------------------------	---	--------------------------------