



Värme Kyla Ventilation

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning SÖDERALA-SUND 1:24	Byggnadens adress Sundbergsväg 2	Postnr 826 40	Ort Söderhamn
Byggnadsägaren Handelshus 2 Söderhamn AB	Postadress Lagman Linds Väg 20	Postnr 182 70	Ort Stocksund
Faktureringsadress Handelshus 2 Söderhamn AB	Postadress Lagman Linds Väg 20	Postnr 182 70	Ort Stocksund
Fastighetsansvarig/Förvaltare Kerstin Ekelund	Telefonnr 070-685 81 41	Fax / e-post kertin.ekelund@e-centerfastigheter.se	
Internt byggnadsnamn Handelshus 2	Internt byggnadsnr	Verksamhet Butiker	BRA i m ² 4220
		Ant. Lgh	Ant. lokaler 5

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningdatum	Besiktningresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FTX WLR-08	1	2017-06-26	G		2020-06-26	B1	Butiker/Veterinär
FTX WLR-11	1	2017-06-26	G		2020-06-26	B2	Dollarstore

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. JA Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Mikael Johansson	Telefon nr 070-323 75 77	Fax / e-post micke@blomquistror.se	
Företag Blomquist Ventilation AB	Postadress Box 196	Postnr 821 22	Ort Bollnäs
Certifieringsorgan Kiwa Sverige AB	Cert.nummer 5554	Giltighetstid 2019-07-06	Behörighetsnivå K
Ort, Datum för underskrift Söderhamn, 2017-06-26	Namnteckning 		