

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning SÖDERALA-SUND 1:26	Byggnadens adress Stickvägen 1	Postnr 826 40	Ort Söderhamn
Byggnadsägaren Handelshus 3	Postadress	Postnr 182 79	Ort Stocksund
Faktureringsadress Lagman Linds Väg 20	Postadress	Postnr 182 79	Ort Stocksund
Fastighetsansvarig/Förvaltare Kerstin Ekelund	Telefonnr 070-685 81 41	Fax / e-post kerstin.ekelund@e-centerfastigheter.se	
Internt byggnadsnamn Handelshus 3	Internt byggnadsnr	Verksamhet Kontor & Butik	BRA i m ² Ant. Lgh Ant. lokaler

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
VÅ-3	1	2017-05-02	G		2020-05-02		Kontor Enjo
VÅ-2	1	2017-05-02	G		2020-05-02		Lager & personalutr. Lekia
VÅ-1	1	2017-05-02	G		2020-05-02		Butik Lekia

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. JA Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Carolina Ahola	Telefon nr 072-40 22 168	Fax / e-post carolina.ahola@blomquistror.se	
Företag Blomquist Ventilation AB	Postadress Renslyckan 6	Postnr 821 50	Ort Bollnäs
Certifieringsorgan Kiwa Sverige AB	Cert.nummer 6363	Giltighetstid 2021-11-16	Behörighetsnivå K
Ort, Datum för underskrift Söderhamn, 2017-05-02		Namnteckning <i>Carolina Ahola</i>	